

# NoTap

## Dykrörsadapter



Med hjälp av dykrörsadaptern kan en termometer eller annan mätkropp monteras under tryck. Systemet behöver inte tappas ner och rörarbetet blir mycket enklare. Dykrörsadaptern monteras på ett NoTap S1 ok, varefter dykröret förs ner i röret.

Adaptern passar till dykrör med  $\varnothing$  8,5 mm resp. 10 mm. Två alternativa packningar medlevereras som tätar under själva montaget. Den permanenta tätningen sker genom gängtätning mellan adapters och dykrörets gänga.

### Tekniska data

Dimensioner S1 ok:	DN20/Cu 28 mm - DN100
Dykrörslängd:	63 mm till ok av typ S1 DN20/Cu 28 mm - DN100 100 mm till ok av typ S1 DN65/Cu 76,1 mm - DN100
Gänga mot dykröret:	Inv. DN15

Övrig teknisk data är samma som gäller för ok typ S1

## Tigerholm